

Hoved	Dansk navn	Forkortelse	Kort forklaring / brug
	Ligekærv / flad kærv	LK	Den klassiske lige rille – brugt i ældre skruer og elinstallationer.
	Phillips / krydskærv	PH	Krydsformet kærv – meget almindelig til træ og metal.
	PlusMinus/ Phillips	SL/PH	Anvendes særligt til PlusMinus-klemskruer, som sædvanligvis anvendes ved relæer, sikringsbokse, kontakter og klemrækker.
	Pozidriv-kærv / forbedret krydskærv	PZ	Ligner Phillips, men har ekstra riller for bedre greb og mindre udglidning.
	Xeno / PlusMinus Pozidriv	SL/PZ	Blanding af ligekærv og Pozidriv. Særligt til PlusMinus-klemskruer, som fx anvendes ved relæer, sikringsbokse, kontakter og klemrækker.
	Torx / stjerneskrue	T eller TX	6-takket stjerne – højt moment uden at ødelægge skruen.
	Sikkerheds-Torx / Torx tamper resistant	TR eller T Tamper	Som Torx, men med en tap i midten – bruges i sikkerhedsskruer.
	Trekantkærv	TRI	Sjælden type – ses i børnesikrede apparater og legetøj.
	Spline-drev / multisplinet kærv	SPL	Mange fine tænder – bruges i industrimaskiner og bildele.
	Firkantkærv / Robertson-bit	SQ eller R	Kvadratisk kærv – meget brugt i træarbejde og møbelsamling.
	XZN / Tredobbelt firkant	XZN	12-kantet kærv – ofte i bilindustrien (VW, Audi m.fl.).
	Pentalobe / fem bladetkærv	PL eller 5LB	5-takket stjerne – brugt i Apple-produkter (MacBook, iPhone).
	Sekskant / unbrako / Hexagon	H, HEX eller SW	Almindelig sekskant – bruges i møbler, cykler og maskiner.
	Sikkerheds-Hex / Hex med tap	HEX-TR	Som Hex, men med en tap i midten – sikkerhedsvariant.
	Dobbelt-Hex / 12-kantet sekskant	DH eller 12PT	Variant med 12 kanter – bruges hvor der kræves mere præcision.
	Polydrev / specialkærv	POLY	Sjælden type med afrundede kanter – bruges i biler og maskiner.
	Bristol-kærv / tandet kærv	BRI	Flere små tænder – ses i elektronik og præcisionsudstyr.